

# 大气污染防治执法后续检查工作

# 工作简报

(第一期)

大气污染防治执法后续检查领导小组编印 2017年11月13日

---

2017年11月1-10日，自治区环境保护监察执法局组成5个检查组，出动检查巡查人员923人次，检查巡查企业、点位331个，发现环境问题99个，责令整改环境问题8个，向属地移交环境违法行为4件，其他涉及秸秆焚烧和建筑施工工地扬尘污染问题，以自治区蓝天碧水领导小组办公室文件形式通报自治农牧部门和建设部门，要求按照法律法规要求履行监管责任。具体情况如下：

**自动监测站点周边、集中供暖企业、涉气重点污染源企业巡查组：**对银川市兴庆区、西夏区、贺兰县的11个点位进行检查，发现3家企业存在问题，银川威力传动技术股份有限公司1吨燃煤锅炉炉体未移位；宁夏天雄碳材料有限公司3号和4号炭化炉

于 2012 年 9 月建成投运，无环评批复，焚烧尾气水浴除尘脱硫设施未运行；宁夏双合隆保温材料有限公司在无环评批复的情况下建设了 2 座燃煤烘干窑及 0.8 吨（取暖）和 0.05 吨（开水）燃煤锅炉，且均正常运行。同时，组织全区执法人员对国控城市评价站点中的银川市上海东路站点、文昌北街站点，石嘴山市大武口黄河东街站点、惠农南大街站点，吴忠市教育园区站点、高级中学站点周边 223 个点位进行了排查。排查发现，**上海东路站点：**一是该站点东边约 200 米的中环大厦建筑工地 10 月以来进行了土方拉运作业。二是秋季海宝公园清扫落叶频次增加，公园保洁对监测数据造成一定影响。针对排查出的问题，兴庆区蓝天办与城管局联合执法对中环大厦建筑工地进行检查，在规范其 6 个 100%同时，要求企业再增加两台喷雾设施，加强土方施工作业的降尘措施，在此工地未完善降尘措施前暂停对其夜间施工审批手续。**文昌路站点：**一是排查整治“小散乱污”企业 12 家，其中，关停、取缔 3 家；责令拆除燃煤小锅炉 3 台，喷漆房 1 家；拟行政处罚 4 家企业 27 万元。二是在道路上查处违规车辆 40 余台。三是对地下综合管廊工程、北方民族大学新校区建设项目施工场地每天派出执法人员现场值守，监督建设单位落实洒水、覆盖等防尘措施。对周元取土场、志辉公司生产过程扬尘严重的状况，下达了停产整治通知。四是监督 100 余家餐厅、烧烤店等商户使用清洁能源、环保烧烤炉具。五是责令 10 家柴油机汽车修

理商户配套完善喷漆房设施，不得露天喷漆。**大武口黄河东街站点：**该站点周边半径 3 公里内，涉及大气污染物排放的工业企业有国电大武口热电有限公司、神话宁夏煤业集团太西洗煤厂活性炭二车间、埃肯碳素（中国）有限公司三家，无“小散乱污”企业，无燃煤小锅（茶）炉。**惠农区南大街站点：**该站点 3 公里内无涉及大气污染物排放的工业企业，附件的春晖市场后门和广场东北面共 4 家饭馆均使用无烟煤，公交公司内 4 家卖鱼店、南海胡同 7 户使用采暖炉（距监测站点约 100 米），广场周边 20 余家烧烤店，部分露天烧烤。惠农区梁山路、西环路大面积裸露土地。**高级中学站点：**该站点周围 1 公里范围内共有 4 条主干道，道路扬尘较为严重。在该站点周边共排查 41 家企业，涉及燃煤锅炉 46 台，已淘汰取缔 42 台，剩余 4 台分别为宁夏精艺裘皮制品公司、宁夏朗盛精密制造有限公司（2 台）、吴忠恒和科技有限公司。宁夏精艺裘皮公司已购买燃气锅炉，计划实施煤改气；宁夏朗盛精密制造公司计划明年搬迁，届时将一并淘汰；吴忠恒和科技公司准备实施煤改气。**教育园区站点：**该站点周边共排查 13 家企业，涉及燃煤锅炉 18 台，在用 8 台，停运 10 台。上述 18 台锅炉均已纳入淘汰名录，现正在积极推进中。下一步，自治区环境保护监察执法局将向属地移交发现的环境违法行为，督促其查处违法行为。同时，继续组织人员对国控城市评价站点中的银川市上海东路站点、文昌北街站点，石嘴山市大武口黄河东街站

点、惠农南大街站点，吴忠市教育园区站点、高级中学站点进行排查并组成督察组进行督查，确保排查工作到位。

**秸秆焚烧巡查组：**实地检查了银川市兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县、灵武市、吴忠市青铜峡市冬季秸秆禁烧污染防治措施落实情况。发现部分区域秸秆禁烧工作网格化监管不到位，巡查责任机制依然落实不到位。**兴庆区**银古物流中心附近、司家桥村回民第三小学附近、通贵乡步家庄、倒浆沟庄，**金凤区**亲水北街三支沟桥南侧五百米处，**西夏区**石银高速公路段，**永宁县**三沙源生态度假区北侧、望洪镇东陶家寨、望洪镇南方村村民委员会附近、李俊镇雷台村、李俊镇加油站东侧，**贺兰县**石银高速公路两侧、金贵堡、习岗镇黎明村，**青铜峡市**天源渔业基地西侧、叶盛镇孟家庄子西侧、叶盛镇光明村东侧、袁滩镇唐新滩发现焚烧秸秆、枯草等行为，部分火势及烟尘较大。11月7日，经无人机对贺兰县习岗镇一处焚烧严重的火点进行监测，过火面积1.25公顷，在高171米处，监测PM10浓度 $6493\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM2.5浓度 $2850\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，SO<sub>2</sub>浓度 $244\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，NO<sub>2</sub>浓度 $691\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。随即以自治区“蓝天碧水·绿色城乡”专项行动领导小组办公室文件形式向自治区农牧厅函发了《关于通报近期银川市周边秸秆焚烧等抽查巡查情况的函》《关于通报秸秆焚烧巡查情况的函》，向各市、县（区）人民政府印发了《关于进一步加强秋冬季秸秆禁烧工作的紧急通知》并抄送自治区农牧厅，并印发了300份《致各县（区）

党委、政府主要负责人的一封信》。同时，环境保护厅微信公众号根据 11 月 7 日无人机巡查秸秆焚烧情况发布新闻《银川市、吴忠市秸秆焚烧太吓人》，阅读人次超 1600。

**建筑施工道路扬尘及贺兰山东麓巡查组：**实地检查了银川市周边、永宁县、贺兰县冬季扬尘污染防治措施落实情况。发现**金凤区**宁夏海鑫砼业有限公司部分砂石料未遮盖，路面浮土扬尘严重，未洒水抑尘，防风抑尘墙倒塌未及时修复；花园公墓南 300 米处一工业粉煤灰堆场正在转运，除极少部分路段洒水外，无采取其他防尘抑尘措施，粉煤灰露天堆存，拉运道路未硬化，尘土飞扬；大连中路北侧东西方向（西临正源北街、东至唐徕渠路段），沿途建筑工地或闲置工地堆土未采取覆盖措施或未及时更换破损防尘网；阅海壹号院渣土拉运车辆未采取覆盖篷布、冲洗喷淋等抑尘措施；湖畔嘉苑四期场地土地大面积裸露，未进行洒水抑尘，渣土堆场无防尘措施，建筑垃圾堆放未及时清理，路面浮土扬尘严重，车辆经过后尘土飞扬。**永宁县**三沙源小区北侧临时砂石料转运堆场除了道路洒水和对砂石料堆放高度降坡外，没有采取其他防尘抑尘措施，现场检查时正在转运砂石料，砂石、土方露天堆存。**贺兰县**鑫祥虹桥御景二期项目施工区内东西两个堆土场防尘网破损未更换，建筑垃圾、木材散乱堆放、未及时清运。针对存在的问题，以自治区蓝天碧水领导小组办公室的文件形式通报自治区住建厅，要求其严格落实行业主管责任，督促各地严

格执行“6个100%”要求,全面加强建筑工地等扬尘污染防治工作,依法查处相关环境违法问题。

**重点污染工程及淘汰锅炉巡查组:**对20蒸吨以下燃煤锅炉站等19个点位进行了检查,发现环境问题8个,责令整改8个。对检查中发现的宁夏顺启物业服务有限公司进宁街站、宁夏住宅物业服务有限公司、银川众一集团热力有限公司、通运物业服务有限公司未拆除的锅炉要求公司尽快拆除。对永宁县城市供热中心除尘设施升级改造进度缓慢,要求供热中心加快施工进度,尽快投运。对吴忠市同盛化工有限公司在交叉执法中发现的6个环境问题3个尚未完成整改的,现场要求加强监管,尽快完成整改。

---

抄送:厅领导,攻坚指挥部,后续检查领导小组各检查组。

---

附表 1:

## 大气污染攻坚行动巡查统计表

填报日期：2017 年 11 月 10 日

分组	出动检查人次 (次)	检查企业数 (家、点位)	违法问题企业、点位情况		建议处罚情况		备注
			存在环境问题 企业数(家、点 位)	存在环境问题 数(个)	责令整改环境 问题(个)	处罚金额(万 元)	
第一巡查 组	326	234	3	3			
第二巡查 组	<b>284</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>			
第三巡查 组	28	7	7	17			
第四巡查 组	285	19	8	8	8		
第五巡查 组							
总计	923	331	89	99			

附表 2:

## 大气污染攻坚行动巡查发现环境问题明细表

填报日期：2017 年 11 月 10 日

序号	企业名称	地址	企业法人	检查时间	简述存在违法问题	问题类型	建议处罚情况	移交情况	备注
1	银川威力传动技术股份有限公司	金凤区工业集中区		2017.11.03	银川威力传动技术股份有限公司 1 吨燃煤锅炉炉体未移位	其他			向银川市环境保护局致函(宁环监函(2017)78号),要求进行查处,查处情况于11月17日报执法局
2	宁夏天雄碳材料有限公司	贺兰县暖泉工业区		2017.11.08	3 号和 4 号炭化炉于 2012 年 9 月建成投运,无环评批复。现场检查发现焚烧尾气水浴除尘脱硫设施未运行。	治污设施运行不正常			向银川市环境保护局致函(宁环监函(2017)78号),要求进行查处,查处情况于11月17日报执法局
3	宁夏双合保温材料有限公司	贺兰县暖泉工业区		2017.11.08	企业在无环评批复的情况下建设了 2 座燃煤烘干窑及 0.8 吨(取暖)和 0.05 吨(开水)燃煤锅炉,均正常运行。				向银川市环境保护局致函(宁环监函(2017)78号),要求进行查处,查处情况于11月17日报执法局
4	宁夏顺启物业服务有限公司进宁街站	银川兴庆区		11.2	20 蒸吨以下淘汰的锅炉,未拆除。		建议尽快拆除		

5	宁夏住宅 物业服务 有限公司	银川 兴庆区		11.2	20 蒸吨以下淘汰的锅炉， 未拆除。现场检查时正在检 修，准备启用。		要求银川市环 境保护局加强 监管，不得启 用，建议尽快 拆除		
6	银川众一 集团热力 有限公司	银川 兴庆区		11.2	20 蒸吨以下淘汰的锅炉， 未拆除。		建议尽快拆除		
7	通运物业 服务有限 公司	银川 兴庆区		11.2	20 蒸吨以下淘汰的锅炉， 未拆除，现场检查时在用。		建议停用并拆 除		
8	同盛化工 有限公司	吴忠 市金鸡 工业园 区	陈斌	11.3	交叉执法检查中发现的 6 个环境问题，整改了 3 个， 3 个未整改。		未整改的 3 个 环境问题，要 求公司尽快整 改		
9	永宁县城 市供热中 心	永宁 县城		11.9	除尘设施升级改造未完成		要求供热中心 加快升级改造 进度，尽快投 运		
10		兴庆 区			银古物流中心附近、司家桥 村回民第三小学附近、通贵 乡步家庄、倒浆沟庄，存在 焚烧秸秆和枯草现象		致函农牧部门 按照法律法规 要求履行秸秆 有效利用和焚 烧监管主体责 任，进一步强 化工作措施，		
11		金凤 区			亲水北街三支沟桥南侧 五百米处发现多处焚烧秸 秆、枯草等行为				

12		西夏区			石银高速公路两侧发现多处焚烧秸秆、枯草等行为		做好秸秆有效利用和禁烧工作		
13		永宁县			三沙源生态度假区北侧、望洪镇东陶家寨、望洪镇南方村村民委员会附近、李俊镇雷台村、李俊镇加油站东侧发现多处焚烧秸秆、枯草等行为				
14		贺兰县			石银高速公路两侧、金贵堡、习岗镇黎明村发现多处焚烧秸秆、枯草等行为				
15		青铜峡市			天源渔业基地西侧、叶盛镇孟家庄子西侧、叶盛镇光明村东侧、袁滩镇唐新滩发现多处焚烧秸秆、枯草等行为				
16	宁夏海鑫砼业有限公司	金凤区			部分砂石料未遮盖,路面浮土扬尘严重,未进行洒水抑尘,防风抑尘墙倒塌未及时修复			以自治区蓝天碧水领导小组办公室的文件形式通报自治区住建厅,要求其严格落实行业主管责任,督促各地严格执行“6个100%”要求,全面加强建筑工	
17	花园公墓南300米处一工业粉煤灰堆场				除极少部分路段洒水外,无采取其他防尘抑尘措施,粉煤灰露天堆存,拉运道路未硬化,尘土飞扬				
18	大连中路北侧东西方向(西				沿途建筑工地或闲置工地堆土未采取覆盖措施或未及时更换破损防尘网;				

	临正源北街、东至唐徕渠路段						地等扬尘污染防治工作，依法查处相关环境违法问题。		
19	阅海壹号				渣土运输车辆未采取覆盖篷布、冲洗喷淋等抑尘措施				
20	湖畔嘉苑四期				场地土地大面积裸露，未进行洒水抑尘，渣土堆场无防尘措施，建筑垃圾堆放未及时清理，路面浮土扬尘严重，车辆经过后尘土飞扬				
21	三沙源小区北侧临时砂石料转运堆	永宁县			没有采取任何防尘抑尘措施，砂石、土方露天堆存				
22	鑫祥虹桥御景二期项目	贺兰县			施工区内东西两个堆土场防尘网破损未更换，建筑垃圾、木材散乱堆放、未及时清运				